





วิธีทดสอบการพิมพ์ผ่าน Windows Utility Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ SANEI SK Model


1. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับ PC หรือ Laptop จากนั้นจะได้ไดรเวอร์ของปริ้นเตอร์ (ตรวจสอบโดยเข้าไปที่ **Control Panel > Devices & Printers**)




2. คลิกขวาที่ไดรเวอร์ปริ้นเตอร์ แล้วคลิก "Printer Properties"



3. คลิกแถบ “Printer Setting” แล้วคลิก “Utility Menu”



4. คลิกแถบ “Real Time Status” เพื่อเช็คข้อมูลของเครื่องปริ้นเตอร์ เช่น เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ เวอร์ชันของไดรเวอร์ เป็นต้น





5. คลิกแถบ “Driver Tools” เพื่อทดสอบการพิมพ์ผ่าน windows driver utility จากนั้นคลิก “Test Print”

